



Bericht-Nr.: 0DE0FEL0HC5002161
iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz-Id.Nr.: 0081396
(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: 10.07.2019 21:40 Uhr
Prüfart: Maisach
(4) Laufleistung: 9824 km
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN
Aufbau: GESCHLOSSEN
Hersteller: FIAT (I)
Typ: 100
Var./Ver./Ausf.:
Antriebsart: Benzin
Emissionsschl: OLDTIMER
zGM: 945 kg
Letzte HU: -- FSD.HU/Mangel:
Kundenkennzeichen: 4.17.3/2.0.7

Seite 1 von 1
5010156526

AUTO SERVICE MAISACH
Frauenstr. 22
82216 Maisach

01
0200
4001
000000
GBR / 1
0001
0098
EZ: 15.04.1970
4.17.3/2.0.7

Begutachtung § 23 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Juli 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Metz
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 08.07.2019 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-4-04-5085-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	120	130
Betriebsbremse 2. Achse	150	140
Feststellbremse 1	140	140

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Das Fahrzeug ist außergewöhnlich gut gepflegt.

Rechnung Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Begutachtung § 23 StVZO	43,70 EUR	52,00 EUR		
§21 + §23 Kombination				
Gesamt:	Netto 43,70 EUR	Brutto 52,00 EUR	USt 19%:	8,30 EUR
USt-IdNr.: DE177565595				

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuev-sued.de/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuev-sued.de.

**Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO**

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des AuftraggebersName: AUTO SERVICE MAISACH
Adresse: Frauenstr. 22, 82216. Maisach**2. Fahrzeugdaten**

Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	0081396
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN
Hersteller – Kurzbezeichnung / Code	FIAT (I) 4001
Typ / Variante / Version / Code	100 000 GBR 000 1
Handelsbezeichnung	Fiat 850 Racer Berlinetta
Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	1970
Datum der Erstzulassung	04/1970
Amtl. Kennzeichen	-

3. Technische Beschreibung

Zustand Hauptbaugruppen	erfüllt	nicht erfüllt
3.1 Aufbau / Karosserie		
3.1.1 Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1 Rahmen		
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Fahrwerk		
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Motor und Antrieb		
3.3.1 Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischtaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2 Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Bremsanlage		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) nicht Zutreffendes kann entfallen







	erfüllt	nicht erfüllt
3.5 Lenkung		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Reifen / Räder		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Elektrische Anlage		
3.7.1 LTE		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.2 Radio		
Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.3 Übrige Ausstattung		
Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Innenraum		
3.8.1 Sitze / Gurte		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.2 Armaturenbrett		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand	
Zu *)	Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend:
3.1 Aufbau / Karosserie	
3.2 Rahmen / Fahrwerk	
3.3 Motor / Antrieb	zul. Umrüstung
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 Elektrische Anlage	
3.8 Innenraum	

5. Ergebnis der Begutachtung	JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterung – ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Begutachtung nach §21 StVZO durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bericht-Nr.: 0DE0FEL0HC5002161 Ort, Datum: Fürstenfeldbruck, 10.07.2019 <div style="text-align: center;">  Unterschrift des aaS/PI Florian Metz </div>	 Prüfstempel mit Kennnummer
---	---

Erläuterung zu 5.

Technische Daten erfasst

München, den.....**30. Juli 2019**
 LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
 Kreisverwaltungsreferat
 I. A. 

*) nicht Zutreffendes kann entfallen

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



Frauenstrasse 22
 82216 Maisach
 Tel.: 08141/3065051
 Fax.:

E-Mail: autoservicemaisach@t-online.de
 Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	Nicht zugelassen	Erstzulassung	01.04.1970
Wegstreckenzähler	9825	Emissionsschlüssel-Nr.	0098
Fahrzeug-Hersteller	FIAT (I)	Herstellerschlüssel-Nr.	4001
Fahrzeug-Typ	A112	Typschl.-Nr.	000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	100GBR10081396		

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	O-Kat					Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Benzin					
		Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	Ergebnis
Konditionierung						
	Öltemperatur	°C	60		64,8	i. O.
	Schließwinkel	°	52	58	#56	i. O.
	Zündzeitpunkt	°KW	9,0	11,0	#10	i. O.
Bei Leerlaufdrehzahl						
	Drehzahl	1/min	800	900	870	i. O.
	CO	%vol		1,75	1,504	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

#Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen

#

Kontroll-Nr. BY-4-04-5085-63
 Datum/Uhrzeit 08.07.2019 08:58
 Prüfer Martin Sutter

Unterschrift verantwortliche Person



Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
 AU-Geräteleitfaden 5.01
 Fahrzeugsolldaten V 3.54 14.11.2017 (CC)

Abgas BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B
 Serien Nr. 0320021735
 Messtechnik BEA030 V0.38 14.10.11 17:00
 Serien Nr. 0320076335



Bericht-Nr.: 0DE0FEL0HC5002162

iKFZ-Prüfz.: -

(1) Fz-Id.Nr.: 0081396

(2) Amtl. Kennz.: (D)

(3) Ausstellungsdatum: 10.07.2019 22:21 Uhr

Prüfört: Maisach

(4) Laufleistung: 9824 km

(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN

Aufbau: GESCHLOSSEN

Hersteller: FIAT (I)

Typ: 100

Var./Ver./Ausf.:

Antriebsart: Benzin

Emissionsschl: OLDTIMER

zGM: 945 kg

Letzte HU: --

Kundenkennzeichen:

FSD.HU/Mangel:

Seite 1 von 1
5010156526

01

0200

4001

000000

GBR / 1

0001

0098

EZ: 15.04.1970

4.17.3/2.0.7

AUTO SERVICE MAISACH

Frauenstr. 22
82216 Maisach

Begutachtung § 21 StVZO

(7) Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Metz
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:

- Das Fahrzeug wurde gem. § 6 Abs.8 FZV identifiziert [Datum/Ort]: 08.07.2019 / Maisach
Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuev-sued.de/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuev-sued.de.





Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
 mit Nr.: **ODEOFEL0HC5002162** vom **10.07.2019**
 Fahrzeug-Ident-Nr.: **0081396**
 EZ: 15.04.1970

Paragraph (§)	Kurztext	Bewertung
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
32b	Unterfahrerschutz	Vorschriftsmäßig
35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	Vorschriftsmäßig
36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	Vorschriftsmäßig
39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen	Vorschriftsmäßig
47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
47e	Klimaanlagen	N/A*
49	Geräuscentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
49a, 50ff i. Verb. m. 39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Vorschriftsmäßig
55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut





Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO

mit Nr. ODE0FEL0HC5002162 vom 10.07.2019

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	15.04.1970	2.1	4001	2.2	000000 -	L	2	9	1	P.2/P.4	51	/	6600	T	161
J	01		4	0200		18	3824				19		1500		
E	0081396			3	-	20	1166				G		750		
D.1	FIAT					12	-			13	-		Q		-
D.2	100					V.7	-			F.1	945		F.2	945	
	GBR					7.1	450			7.2	600		7.3	-	
	1					8.1	450			8.2	600		8.3	-	
	-						U.1	88			U.2	-		U.3	80
D.3	FIAT 850 RACER BERLINETTA					O.1	-			O.2	-	S.1	4	S.2	-
2	FIAT (I)					15.1	155SR13								
5	PERSONENKRAFTWAGEN					15.2	155SR13								
	GESCHLOSSEN					15.3	-								
V.9	-					R	rot / -					11	3	/	-
14	OLDTIMER					K	-								
P.3	Benzin					6	-			17	-	16	-		
10	0001	14.1	0098	P.1	1049	21	-								
22	ZU E:HI.LI.I.MOTORRAUM*ZU P.1/P.2/P.4:M.MOTORTYP A112A 2000*ZU 15.1/2:A.GEN.:16570R13 66R*ZU U.1/U.3:M.AUSTAU SCH-ABGASANLAGE HST:NÖLDEKE,ABE:10199/10528*ZU S.1:DAV ON 2 NOTSITZE* ***														

Betriebserlaubnis erteilt



Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

-
 -
 -
 -

München, den 30. Juli 2019
 LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
 Kreisverwaltungsreferat
 I.A. *J. Vogt*

Notizen / zusätzliche Angaben:

-
 -
 -

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.



Dipl.-Ing. (FH) Florian Metz

Stempel

Fürstenfeldbruck, 10.07.2019

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen